



LAUDO TÉCNICO

Data: 10/06/2016

Hora: 14h 00min

Techcom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: suporte@techcomtecnologia.com.br

Ticket: 621

Cliente: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes
Contato: Celso
Tel.: (31) 3304-6340
E-mail:

Numero do Cliente: 1834/2015

Patrimônio: 17256

Tipo: Impressora laser multifuncional

Marca:	Modelo:	Nº de Série:
Samsung	SCX-5637FR	Z5W1BJAD200001X

Ao verificar o equipamento foi constatado que a dobradiça direita do ADF está quebrada sendo necessária a troca.

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Dobradiça direita do ADF P/N: JC97-03220A	1		R\$ R\$ 114,68

Valor total de despesas: **R\$ 114,68**

Técnico responsável pelo atendimento:

Supervisor Técnico - TechCom