



# LAUDO TÉCNICO

**Data:** 14/09/2016

**Hora:**

TechCom Tecnologia e Informática Eireli  
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300  
Telefone: (31) 3332-5055  
E-mail: comercial@techcomtecnologia.com.br

**Ticket:** 938

**Cliente:** Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

**Endereço:** Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes

**Contato:** Celso

**Tel.:** (31) 3304-6340

**Número do Cliente:**

**Patrimônio:**

**Tipo:** Impressora laser multifuncional

<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>	<b>Nº de Série:</b>
Samsung	SCX-5637FR	

Ao verificar o equipamento foi constatado que a dobradiça direita do ADF está quebrada sendo necessária a troca.

## Despesas provocadas por este incidente:

<b>Item:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Valor Unitário:</b>	<b>Valor Total:</b>
1	Previsão de horas em Laboratório	1h.	R\$86,51	R\$86,51
2	Dobradiça direita do ADF P/N: JC97-03220A	1un.	R\$137,70	R\$137,70

**Técnico responsável pelo atendimento:** Marcos Vinicius Rodrigues

  
Supervisor Técnico - TechCom