



LAUDO TÉCNICO

Data: 14/09/2016

Hora:

TechCom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: comercial@techcomtecnologia.com.br

Ticket: 621

Cliente: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes

Contato: Celso

Tel.: (31) 3304-6340

Número do Cliente: 1834/2015

Patrimônio: 17256

Tipo: Impressora laser multifuncional

Marca:	Modelo:	Nº de Série:
Samsung	SCX-5637FR	Z5W1BJAD200001X

Ao verificar o equipamento foi constatado que a dobradiça direita do ADF está quebrada sendo necessária a troca.

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Previsão de horas em Laboratório	1h.	R\$86,51	R\$86,51
2	Dobradiça direita do ADF P/N: JC97-03220A	1un.	R\$137,70	R\$137,70

Técnico responsável pelo atendimento: Marcos Vinicius Rodrigues


Supervisor Técnico - TechCom