

TechCom Tecnologia e Informática
CNPJ: 03.399.966/0001-31

www.techcomtecnologia.com.br

Tel: (31) 3332-5055 Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

((11716962)) Samsung 4510 Erro - #A1-1110 - Necessário a troca do kit manutenção.

Ticket: 1333 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Correios ES > Contrato 14/2017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 16-05-2018 17:14

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Gelso Barreto

Tipo: Incidente

Status: Pendente- 03-09-2018 15:49

Urgência: Muito Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Crítica

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Sert/Dpror (Complexo de Maruipé) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gelso Barreto

Título: ((11716962)) Samsung 4510 Erro - #A1-1110 - Necessário a troca do kit manutenção.

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 11716962

Equipamento: Impressora Samsung 4510

Patrimônio: 14011060

Série: Z7F9BQBF6001DLM

13/01/2018 - 09:00 - 10:00

FEITO TROCA DO FUSOR


Gelso Barreto
Metr.: 0277 905-8