

TechCom Tecnologia e Informática

www.techcomtecnologia.com.br

CNPJ: 03.399.966/0001-31

Tel: (31) 3332-5055

Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

((12038589)) PROBLEMA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM CORTES N A VERTICAL MESMO COM SUBSTITUIÇÃO DE TONER E FOTOCONDUTOR

Ticket: 1357 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Correios ES > Contrato 14/2017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 21-08-2018 17:47

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Gelso Barreto

Tipo: Incidente

Status: Novo

Urgência: Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Alta

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Sert/Dpror (Complexo de Maruipe) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gelso Barreto

Título: ((12038589)) PROBLEMA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM CORTES N A VERTICAL MESMO COM SUBSTITUIÇÃO DE TONER E FOTOCONDUTOR

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 12038589


Equipamento: OKI B430

Patrimônio: 14002821

Série: SAK19025333A0

22/08/2018 - 09:00 - 09:30

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

 Gelso Barreto
Matr.: 8.277 905-8