



LAUDO TÉCNICO

Data: 10/06/2016

Hora: 14h28min

Techcom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: suporte@techcomtecnologia.com.br

Ticket: 505

Cliente: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes
Contato: Celso
Tel.: (31) 3304-6340
E-mail:

Numero do Cliente: 1034/2015

Patrimônio: 12849

Tipo: Impressora laser multifuncional

Marca:	Modelo:	Nº de Série:
Xerox	Phaser 3635	LBT204076

Ao verificar o equipamento foi diagnosticado atolamento constante na Unidade Fusora. Durante a inspeção foi constatado que a Unidade Fusora está com desgaste e deve ser trocada.

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Fusor P/N:126N00291	1	768,00	R\$ 768,00
2	Hora técnica	2	R\$ 86,51	R\$ 173,02
<i>Valor total de despesas:</i>				R\$ 941,02

Técnico responsável pelo atendimento:

Supervisor Técnico - TechCom