



LAUDO TÉCNICO

Data:
14/06/2018

TechCom Tecnologia e Informática

Hora: 11h11min

www.techcomtecnologia.com.br **Tel:** 31-3332-5055

Fax:

Rat Ticket: 1083

Dados do Cliente

FJP - Fundação João Pinheiro

Tel: (31) 3448-9520

E-mail:

rodrigo.diniz@fjp.mg.gov.br

FJP - Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rua Alameda das Acácias, nº 70, São Luiz - Belo Horizonte / MG

Contato: Rodrigo Diniz
(31) 99975-1294

CNPJ: 17.464.652/0001-80

INSC. EST:

Número do Cliente:

Patrimônio No: 23046058

No. Série: 3504386

Tipo	Marca	Modelo	Nº de Série	Tonner /cartuchos	Driver CD	Técnico
Impressora Multifuncional a Laser	Lexmark	Multifuncional X264dn	3504386	-	-	Wilde Fantuzzi

Comunicamos por meio deste Laudo Técnico que ao verificar a impressora Lexmark de **Modelo** X264dn, nº de **Patrimônio** 23046058, situado no laboratório da TechCom, foi constatado um defeito no conjunto de engrenagens, no cilindro do toner, no cabo flat do Scanner e na placa da fonte. Logo após a inspeção realizada em 05/03/2018, foi diagnosticado que a manutenção da impressora é inviável.

TechCom: Técnico Responsável

Nome legível: Henrique Ivo Pereira

Assinatura: 