



RELATORIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

TechCom Tecnologia e Informática
CNPJ: 03.399.965/0001-31

www.techcomtecnologia.com.br

Tel: (31) 3332-5055 Fax: (31) 3024-5053

R. Corunpe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

[12052124] Impressora não liga.

Tipo: 1359 [Grp] - Techcom Tecnologia - Coruja ES - Contrato 143017 [Impressoras Laser]

Data de abertura: 22-08-2018 17:12

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Gerson Barreto

Tipo incidente:

Status: Novo

Urgência: Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Alta

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Sen'Doror (Complexo de Maripé) Av. Laitão da Silva, 2730 Santa Lúcia, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gerson Barreto

Título: [12052124] impressora não liga

Descrição: CPU?

Número do Cliente: 12052124


Equipamento: Samsung 4020

Patente: 14210463

Serie: JE0Y8GAF301035H

29/08/2018 - 10:00 - 11:00

TROCA DO FUSOR, TROCA DA FONTE

 Gerson Barreto
Metr. 8.217.895-8