



LAUDO TÉCNICO

Data: _14/12/2015

Hora: 12h 35min

Techcom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: suporte@techcomtecnologia.com.br

Ticket:

Cliente: Fundação João Pinheiro

Endereço: Alameda dos Oitis 190
Contato: Rodrigo Diniz
Tel.: 31 34489501
E-mail: rodrigo.diniz@fjp.mg.gov.br

Numero do Cliente: Fundação João Pinheiro

Patrimônio:

Tipo: Notebook Acer

Marca:	Modelo:	Nº de Série:

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
48615	Instalação Placa de Rede Local 10/100 MBPS PCI ou superior	05	R\$ 60,00	R\$ 300,00
1349350	Mouse- Tipo sensor; optico botões; mínimo 2 botões; resolução; 600 DPI; interface de conexão mini-din PS2	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
<i>Valor total de despesas:</i>				R\$ 900,00

Técnico responsável pelo atendimento:

Supervisor Técnico - TechCom