

TechCom Tecnologia e Informática
CNPJ: 03.399.966/0001-31

www.techcomtecnologia.com.br

Tel: (31) 3332-5055 Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

((11983384)) Impressora imprime com falha mesmo após troca de toner e fotocondutor. Impressora na sala ao lado do treinamento em Maruipe.

Ticket: 1347 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Correios ES > Contrato 14/2017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 06-08-2018 13:51

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Gelso Barreto

Tipo: Incidente

Status: Novo

Urgência: Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Alta

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Sert/Dpror (Complexo de Maruipe) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gelso Barreto

Título: ((11983384)) Impressora imprime com falha mesmo após troca de toner e fotocondutor. Impressora na sala ao lado do treinamento em Maruipe.

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 11983384

Equipamento: Impressora Samsung 3325

Patrimônio: 14010328

Série: ZEQXBQAD800252A

No. INMETRO:

07/08/2018 - 09:00 - 09:30

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NECESSÁRIO TROCAR SUPRIMENTO

Gelso Barreto
Metr.: 8.227/05-8