

TechCom Tecnologia e Informática

www.techcomtecnologia.com.br

CNPJ: 03.399.966/0001-31

Tel: (31) 3332-5055

Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

((11477485)) Verificado por Marlon que deveria troca pick-up roler e não solucionou. Fusor necessitando troca. Impressora com Adriano.

Ticket: 1306 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Correios ES > Contrato 14/2017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 09-03-2018 15:31

Atribuído para técnicos: Adriano Mateus de Jesus Mateus de Jesus

Atribuído para grupos:

Por: Gelso Barreto

Tipo: Incidente

Categoria:

Status: Solucionado- 14-06-2018 15:06

Origem da requisição: Helpdesk

Urgência: Alta

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Prioridade: Alta

Localização: Sert/Dpror (Complexo de Maruipe) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gelso Barreto

Título: ((11477485)) Verificado por Marlon que deveria troca pick-up roler e não solucionou. Fusor necessitando troca. Impressora com Adriano.

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 11477485

Equipamento: Impressora Samsung 3325

Patrimônio: 14010472

Série: ZEYBQAF300328H

06/03/2018 - 09:00/09:30

REALIZADO A TROCA DO FUSOR.

Gelso Barreto
Metr.: 0271005-R