

TechCom Tecnologia e Informática
CNPJ: 03.399.966/0001-31

www.techcomtecnologia.com.br
Tel: (31) 3332-5055 Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

((12033520)) Samsung 4510 Fusor quebrado. solicita troca. Impressora do Cdd Jardim Limoeiro.

Ticket: 1354 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Correios ES > Contrato 14/2017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 17-08-2018 17:48

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Gelso Barreto

Tipo: Incidente

Status: Pendente- 11-09-2018 10:33

Urgência: Muito Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Crítica

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Sert/Dpror (Complexo de Maruipe) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930

Requerente: Gelso Barreto

Título: ((12033520)) Samsung 4510 Fusor quebrado. solicita troca. Impressora do Cdd Jardim Limoeiro.

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 12033520

Equipamento: Impressora Samsung 4510

Patrimônio: 14011027

Série: Z7F9BQBF70007VT

26/09/2018 - 09:00 - 09:45

REALIZADO A TROCA DO FUSOR



Gelso, Benedito Barreto
Metr. 8.277.905-8