

TechCom Tecnologia e Informática
CNPJ: 03.399.966/0001-31

www.techcomtecnologia.com.br
Tel: (31) 3332-5055 Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

(11477482) Atolando papel e necessitando de troca do fusor, vida útil acima do limite

Ticket: 1336 (grupoTCHD > Techcom Tecnologia > Conexos ES > Contrato:142017 (Impressoras Laser))

Data de abertura: 09-03-2018 16:13

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos:

Por: Geisio Barreto

Tipo: Incidente

Status: Solucionado - 14-03-2018 14:58

Urgência: Alta

Impacto: Médio

Prioridade: Alta

Categoria:

Origem da requisição: Helpdesk

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Localização: Ser/Dprr (Complexo de Marape) Av. Leirão da
Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-030

Requerente: Geisio Barreto

Título: (11477482) Atolando papel e necessitando de troca do fusor, vida útil acima do limite

Descrição: CNPJ:

Número do Cliente: 11477482


Equipamento: Impressora Samsung 3325

Patrimônio: 14010331

Série: ZEQXBQAD800282K

29/03/2018 - 14:00 - 14:50

TROCA DO FUSOR


Geisio Barreto
Mtr: 11477482