



LAUDO TÉCNICO

Data: 14/09/2016

Hora:

TechCom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: comercial@techcomtecnologia.com.br

Ticket: 937

Cliente: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes

Contato: Celso

Tel.: (31) 3304-6340

Número do Cliente: 18132

Patrimônio: 7831

Tipo: Impressora laser multifuncional


Marca:	Modelo:	Nº de Série:
HP	laserJet 4250ND	

Defeitos: Impressão manchada e alto volume de papel atolado. Ao verificar o equipamento foi constatado que a necessidade limpeza interna detalhada para remoção de pó de tonner e troca das seguintes peças, manutenção preventiva ajustes.

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Previsão de horas em Laboratório	4h.	R\$ 86,51	R\$ 346,04
2	Unidade Fusora	1un.	R\$ 431,82	R\$ 431,82
3	Roletes do pickup roller	1un.	R\$ 57,00	R\$ 57,00
4	Roletes da bandeja 2	1un.	R\$ 71,40	R\$ 71,40

Técnico responsável pelo atendimento: Marcos Vinicius Rodrigues



Supervisor Técnico - TechCom