



LAUDO TÉCNICO

Data: 14/09/2016

Hora:

TechCom Tecnologia e Informática Eireli
Endereço: Rua Coruripe, 239, Nova Granada, Belo Horizonte MG, CEP 30.431-300
Telefone: (31) 3332-5055
E-mail: comercial@techcomtecnologia.com.br

Ticket: 934

Cliente: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região

Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº1615 Lourdes

Contato: Celso

Tel.: (31) 3304-6340

Número do Cliente:

Patrimônio: 18256

Tipo: Impressora laser multifuncional

Marca:	Modelo:	Nº de Série:
Xerox	Phaser 7500DN	RXD139642

Ao verificar o equipamento foi constatado que a necessidade de troca do recipiente de resíduos que está saturado manutenção preventiva ajustes e limpeza interna detalhada para eliminar manchas nas páginas.

Despesas provocadas por este incidente:

Item:	Descrição:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Previsão de horas em Laboratório	9h.	R\$86,51	R\$778,59
2	Recipiente de resíduos	1un.	R\$476,85	R\$476,85

Técnico responsável pelo atendimento: Marcos Vinicius Rodrigues


Supervisor Técnico - TechCom