

TechCom Tecnologia e Informática

www.techcomtecnologia.com.br

CNPJ: 03.399.966/0001-31

Tel: (31) 3332-5055

Fax: (31) 3024-5053

R. Coruripe, 239 - B. Nova Granada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.431-300

Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o número: 20000497

Alerta de fim da vida útil pick-up roller bandeja 1 e sem guia rolo retardo

Ticket: 1263

Data de abertura: 28-12-2017 16:40**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:****Por:** João Antonio Augusto Teubner Neto**Última atualização:** 03-01-2018 08:48 por Adriano Mateus de Jesus Mateus de Jesus**Tipo:** Incidente**Categoria:****Status:** Pendente- 03-01-2018-08:48**Origem da requisição:** Helpdesk**Urgência:** Média**Aprovação:** Não está sujeita a aprovação**Impacto:** Médio**Prioridade:** Média**Localização:** Sert/Dpror (Complexo de Maruipe) Av. Leitão da Silva, 2730 Santa Luiza, Vitória/ES 29045-930**Requerente:** João Antonio Augusto Teubner Neto**Título:** Alerta de fim da vida útil pick-up roller bandeja 1 e sem guia rolo retardo**Descrição:** CNPJ:necessário troca do kit manutenção e guia rolo retardo

Número do Cliente: 11236703

Equipamento: SL - M3325ND/SAMSUNG

Patrimônio: 14010256

Série:

No. INMETRO:

04/01/2018 - 09:00 / 09:30

TROCA DOS ROLÊTES

Gásc. Benedito Barreto
Matr.: 8.277.805-8